

県道65号線の分離帯草刈り整備の要望・現調写真

調査：平成25年8月21日

場所：秋田市新屋日吉町11交差点付近中央分離帯



中央分離帯の草が伸びて景観が悪いほか、視界も悪い。



軽自動車や乗用車などの車高の低い車だと視界が悪い。