

带状公園の電柱の移動の要望・現調写真

調査：平成25年8月27日

場所：秋田市新屋元町20-31付近



道路から带状公園に入る所の真ん中に電柱があります。電柱を寄せるか出入口の改善が必要です。